

**ЛИСТ ОСМОТРА ТП**  
**КТПН-308 РУ-10/0.4 кВ и силового трансформатора**  
(наименование объекта электрических сетей)  
**плановый**  
(вид осмотра (проверки))  
по адресу: п. Токсово, ул. Орловская

Наименование ТП	Выявленный дефект
<b>Корпус КТПН</b>	- нарушение лакокрасочного покрытия
	- плиты фундамента имеют сколы в бетоне и деформацию
	- частичная ржавчина корпуса
	- отсутствие ограждения
<b>РУ-10 кВ</b>	
	- коррозия металла ячеек
	- механическая выработка приводов
	- металлизация проходных изоляторов
	- трещины дугогасящих камер
	- сколы изоляторов
<b>РУ-0,4 кВ</b>	
	- коррозия металла
	- оплавление подвижных и неподвижных контактов
	- механическая выработка приводов
	- подключение соединений под один зажим

Осмотр произведен "

2019г. электромонтером:

Коробов С.В. 16.9.

Принял Мастер РЭС:

Рагозин В. М.