

МП " ВПЭС "

« 12 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Токсовский участок

«Утверждаю»  
Главный инженер МП ВПЭС  
Кузнецов И.П.

\_\_\_\_\_ 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТП-308, инв. № 4051

(наименование объекта, тип, марка, сечение, инв. №)

по адресу: п. Токсово, ул. Орловская, ул. Луговая

№ п/п	№ фидера / линии, № ТП/ЛС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объем необходимого ремонта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-308 КТПН10/0,4 кВ ТМГ-400кВА		10	Коррозия металла корпуса КТПН. Металлизация изоляторов трещины изоляторов. Эрозия силовых контактов автоматических выключателей	Строительство проходной КТП-630/10/0,4 с существующим трансформатором ТМГ 400/10/0,4 кВ с 3 ячейками 10 кВ с ВНА-10 кВ.	

Мастер РЭС

Рагозин В. М.