

МП «ВПЭС»

« 04 » 05 2018 г.

 « Утверждаю»

пгт. Токсово

Главный инженер МП «ВПЭС»

Кучеренко И. П.

_____ 201 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ВЛ-0,4 кВ фид. ул. Инженерная А-35 L≈300 м

по адресу: **п. Токсово ул. Инженерная**

№ п/п	Выявленные дефекты	Объем*необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4
1	-трещины и сколы в бетоне -отсутствие откосов	Опоры одностоечные: 2 НВ-85	Замена на анкерные опоры – 2 шт.
2	-трещина в бетоне пазынка с оголение арматуры -загнивание деревян. опоры более 70 %	Опоры одностоечные : 5÷12	Замена на СВ-95-7 шт.
3	-ржавление, перекося деталей крепления проводов	Опоры : 6-12	Замена траверс - 7 шт.
4	-наклоны опоры поперек линии более норматива	Опоры : 6;10;12	Замена на СВ-95-3 шт.
5	-наличие на проводе следов перекрытия, оплавления	Опоры : 5÷12	Замена провода 300х4
6	-трещины, сколы «юбок» изоляторов -наличие следов оплавлений	Опоры : 6,7,9,11	Замена-16 шт.
7	-отсутствие п/з на опорах	Опоры :1-13	Установить 5 копл.
8	-зеленые насаждения под линией	Опоры : 5-13	Замена провода 350х4

Мастер РЭС



Рагозин В. М.