

E. 00001230

МП «ВПЭС»

«Утверждаю»  
Главный инженер МП ВПЭС  
Кучеренко И.П.

16.01 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 38-П

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 ул.Пионерская СИП2 3х95+1х95  
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.3467

по адресу: п.Рахья.

№п/п	№ фидера/линии № ТП/ИС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ-0,4кВ от ТП-38 ул.Пионерская	500	0,4	Провисание провода. Наличие скруток. Малое сечение. Оплавление провода. Оголение арматуры	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 СИП2 3х95+1х95 длиной L=500м.	

мастер РЭС Михайлов В.В.

заместитель Главного инженера Колтавский В.И.