

МП "ВЛЭС"

16 января 2018г

Токсовский РЭС

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер МП ВЛЭС

Кучеренко В.П.

201 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №432/1

На капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ д. ул. Потанинская №432

(наименование объекта)

по адресу Токсово д. Потанинская

1 Е 100000 12281

№	Выявленные дефекты	Объем необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4
1	Восстановление анкеровки на опорах по СПиС	оп. 1 - 1 шт	
2	Скаты и проушины эк/б опора	оп. 1 - 1 шт, 10 шт, оп. 10	
3	Накаты опоры	1 - 3 шт, 5 шт, 6 шт, 7 шт, 8 шт, 10 шт оп. 5 и оп. 10	
4	Скаты и накат КЗ на опорах А-35	оп. 1 - 1 шт, 12 шт, 5 шт оп. 4 - 1 шт, 5 шт	
5	Автоматические выключатели	оп. 7	
6	Фидер фидера линии фидера А-35	оп. 1 - 1 шт, 2 шт оп. 1 - 1 шт, 5 шт	
7	Восстановление изоляции фидера	оп. 1 - 1 шт, 12 шт, оп. 4 - оп. 10	
8	Коррозия защитной оболочки	оп. 4	
9	Прокладка и установка кабелей	оп. 4 - 5 - 6 - 7, оп. 1 - 1 шт, 2 шт, 5 шт, 6 шт	
10	Силами фиксации и креплением на опорах	Σ = 38 шт	

Мастер РЭС В.П. - 19.01.18г

МП «ВПЭС»

г. Всеволожск 2018 г.

г. Всеволожск

«Утверждаю»
Главный инженер МП ВПЭС

2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №435

На капитальный ремонт

ВЛ-0,4 кВ

(наименование объекта)

по адресу

г. Всеволожск

ТЛ-432

ул. Советская 2

1510000013481

№/п	Выявленные дефекты	Объем необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4
1	Сильное окисление в местах оголения проводки на опорах	Опора № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	
2	Наличие коррозии и изломов тросов	Тросы 5-ти мест на опорах № 5, 6, 7, 8, 9, 10	
3	Ослабление анкеров на опорах	Опора № 2, 10	
4	Ослабление анкеров	Опора № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	
5	Наличие следов коррозии	З = 38 мм	
6	Окисление металлических элементов	Опора № 4 З = 6 мм	
7	Наличие следов КЗ, следов и повреждения проводов	Опора № 1-10 З = 5 мм	
8	Наличие следов коррозии на опорах	Опора № 1-4 З = 10 мм	
10	Наличие следов коррозии на опорах	Опора № 3, 8, 6	
11	Наличие следов коррозии на опорах	Опора № 4-5	
12	Наличие следов коррозии на опорах	Опора № 4-5, 7-8	

Мастер РЭС

[Подпись]

Роскозник М.