

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МП «ВПЭС»


(подпись)

Кучеренко И.П.
(Ф. И. О.)

« 14 » апреля 2024 г.

АКТ

**обследования технического состояния оборудования
ВЛ-10кВ ф.601-06 ТП-438 до оп.№ 76 к ТП-435**

г. п. Токсово
(место составления Акта)

«11» апреля 2024 г.
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ВЛ-10кВ ф.601-06 ТП-438 до оп.№ 76 к ТП-435 инв. № 3064

Оперативное наименование оборудования ВЛ-10кВ ф.601-06 ТП-438 до оп.№ 76 к ТП-435

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования АС-95

Дата производства оборудования 1973 год

Дата ввода в эксплуатацию оборудования 1973 год

Срок службы оборудования (полных лет) 51 год

Межремонтный период, лет -

Дата последней модернизации/реконструкции -

Перечень присоединённых потребителей (указать категорию электроснабжения) III

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последней модернизации/реконструкции

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1.	-	-	-

Комиссия назначенная приказом №258 от «30» декабря 2022г. в составе: председатель комиссии – гл. инженер Кучеренко И.П., члены комиссии-мастер РЭС Рагозин В.М., выполнила обследование технического состояния ВЛ-10кВ ф.601-06 ТП-438 до оп.№ 76 к ТП-435,
(наименование оборудования)

- на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во
1.	Провисание провода, наличие скруток, оплавлений, не достаточная пропускная способность	Замена провода на СИП-3 1х95	м	900
2.	Сколы, трещины в бетоне Оголение арматуры, прогиб откосов сверх нормы	Установка дополнительных опор, замена опор	м	900
3.	Наличие коррозии, ржавления металлических конструкций	Замена траверс	м	900

	(траверс)			
4.	Наличие сколов, трещин на изоляторах	Замена изоляторов	м	900
5.	Наличие коррозии и оплавления на плашечных зажимах	Замена плашечных зажимов	м	900

1. техническое состояние оборудования признано удовлетворительным, следующее обследование в 2028 г.;
2. для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме определённом п.1. Акта;
3. Для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол - во
	-	Провод СИП-3 1х95	-	м	900

Приложения:

1. Дефектная ведомость;
2. Лист осмотра.

Председатель комиссии - _____ (Кучеренко И.П.)

Члены комиссии – _____ (Рагозин В.М.)

Лицо ответственное за составление Акта: Ф. И.О., должность, контактный телефон.
Техник РЭС Колесникова Е.А. тел.29-345.