

МП «ВПЭС»  
наименование предприятия  
ВЛ г. Всеволожск  
наименование участка, службы РЭС

## ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ

ВЛ-04кВ от ТН-117 по ул. Пашкова

наименование объекта электрических сетей

вид осмотра (проверки)

№ п.п	Номер опоры, пролета ВЛ	Выявленный дефект	Мероприятия, срок устранения дефекта
1	2	3	4
	Опора 2	отсутствует ПЗ	
	пролет 2, 3	ветви некорректно привязаны	
	пролет 3, 5/6	ветви некорректно привязаны	
	пролет 3, 4	ветви некорректно привязаны	
	опора 4	линейная опора, отсутствует ПЗ	
	пролет 4, 5	ветви некорректно привязаны	
	опора 5	отсутствует ПЗ	
	пролет 5, 6	ветви некорректно привязаны	
	опора 6	линейный ствол	
	пролет 6, 7	ветви некорректно привязаны	
	опора 8	линейная опора	
	опора 10	отсутствует ПЗ	
	пролет 10, 11	ветви некорректно привязаны	
	пролет 11, 12	ветви некорректно привязаны	
	опора 12	отсутствует ПЗ	
	опора 13	линейная опора	
	пролет 13, 14	ветви некорректно привязаны	
		линейная опора отсутствует	
		линейная опора отсутствует	

Осмотр произведен " 12 " 10 2018г. электромонтером: Богданов А.В.

Принял Мастер РЭС: \_\_\_\_\_ Кулаков В.И.

Листок принял: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018г. Начальник ПТО: \_\_\_\_\_ Петришин А.Ю.